

Probleem	Hoe merk je dit op?	Wat kan je er aan doen?	Een voorbeeld
1. Te warm geprint / Afwijking resolutie <i>Risico dat zwarte streepjes op sommige plekken gaan uitlopen</i>	Uitloop: zwarte streepjes te breed en witte ruimtes te smal	Verlaag printwarmte naar 0 of laagst mogelijke stand*	
2. Tesnel geprint <i>Warmte wordt niet goed verdeeld</i>	Barcode is licht van kleur	Verlaag de printsnelheid	
3. Afwijking resolutie (DPI) printer t.o.v. label <i>Bij verschil moet de printer gokken waar er precies geprint moet worden</i>	Streepjes zijn niet egaal	Zorg dat de dots per inch (DPI) van de printer overeenkomt met het label bestand	
4. Printerkop is vervuild of beschadigd <i>Inkt kan niet goed gedrukt worden</i>	Witte strepen door het barcodelabel	Reinig of vervang je printer(kop)	

Een goed leesbaar label heeft de volgende eigenschappen



- ✓ Heeft geen uitloop
- ✓ Is niet licht geprint
- ✓ Heeft egale lijnen
- ✓ Heeft geen witte strepen
- ✓ Is grijsig en niet diepzwart

*Let op: na verlagen van printwarmte naar "0" kan het nog steeds voorkomen dat de labels niet lichter worden. Printerinstellingen van de printer kunnen printerinstellingen van de computer ongedaan maken. Om dit te verhelpen, kun je de printerdriver updaten.