



Matís ohf
Örverurannsóknir
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR

Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

matís

Veitur ohf
5012131870
Bæjarhálsi 1
Reykjavík - 10

Sýni R26003670001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/02/2026
Móttekið: 04/02/2026
Rannsakað: 04/02/2026

Tegund sýnis : Neysluvatn / Ótilgreind gerð/uppruni
Sýnatökustaður : Borgarbyggð
Auðkenni : Borgarfjarðarbrú-kl 12:40, T=5°C
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila
Aðrar upplýsingar :
Skýringar :

Örverurannsóknir

Mæligildi

Heimild

Eðlis- og Efnarannsóknir

Mæligildi

Heimild

**Grugg

<0,10 NTU

IST EN ISO 7027:1999

Mat sýnis

Ekki metið

Reykjavík,

5. febrúar, 2026

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Halldóra Viðarsdóttir
halldora.vidarsdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsókuð. Sýni voru rannsókuð í því ástandi sem þau voru afhent. Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Hrólfr Sigurðsson verkefnisstjóra.