



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Einar Gunnlaugsson
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 15. febrúar 2013
Tilvísun: 2013010154

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	19. FEB. 2013
Afgr.m.:	EG.

Niðurstöður vatnsrannsóknna í janúar 2013.

Ég sendi hér með 9 rannsóknaniðurstöður af sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í janúar sl. Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13000080001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 03/01/2013
Móttekið: 03/01/2013
Rannsakað: 03/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2743/01-72-Re/Árbæjarstífla
Tíðni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 2
Kóligerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,00
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,31 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

7. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13000210001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/01/2013
Móttekið: 04/01/2013
Rannsakað: 04/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 2744/01-38-Re/Ánanaust
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 4°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,9°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 11
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,80
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,11 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

7. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagglíðri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13000400001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/01/2013
Móttekið: 08/01/2013
Rannsakað: 08/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2745/2-72-Re/Laxalón
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,18 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 78 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki fagglíðar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13000550001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/01/2013
Móttekið: 10/01/2013
Rannsakað: 10/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 2746/Kringlumýri/2-48-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 9
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,05
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

14. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13000800001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/01/2013
Móttekið: 14/01/2013
Rannsakað: 14/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2748/Árbæjarstífla/3-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 1
Kóliagerlar í 100 ml siun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,35 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

17. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13001160001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 17/01/2013
Móttekið: 17/01/2013
Rannsakað: 17/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 2750/Eiríksgata/3-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 6
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,05
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,40 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

21. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13001370001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 21/01/2013
Móttekið: 21/01/2013
Rannsakað: 21/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2851/Laxalón/4-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,85
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,44 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 76 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefna af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13002020001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 25/01/2013
Móttekið: 25/01/2013
Rannsakað: 25/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2852/4-53-Re/Lokinhamrar
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar :

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 2
Kóliógerlar í 100 ml siun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,85
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,25 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 88 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

28. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13002210001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 28/01/2013
Móttekið: 28/01/2013
Rannsakað: 28/01/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2853/5-72-Re/Árbæjarstífla
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,00
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

31. janúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Einar Gunnlaugsson
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 11. mars 2013
Tilvísun: 2013010154

Fóra: 7.4.2.0
ID:
 18. MAR. 2013
Afgr.m.: EG.

Niðurstöður vatnsrannsóknna í febrúar 2013.

Ég sendi hér með 9 rannsóknaniðurstöður af sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í febrúar sl.

Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13002600001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 01/02/2013
Móttekið: 01/02/2013
Rannsakað: 01/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2855/Gagnvegur/5-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 1
Kóliagerlar í 100 ml siun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,20 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 77 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

4. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13003020001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 06/02/2013
Móttekið: 06/02/2013
Rannsakað: 06/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 6-52-Re/Laxalón
Tílfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,23 NTU
**Leiðni (EVA3).....	76 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki fagildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekar upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13003380002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/02/2013
Móttekið: 08/02/2013
Rannsakað: 08/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Víðines, hjúkrunarh. aldraða Kjalarnesi, Reykjavík
Auðkenni : 2858/6-Víðines-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsból: Góður
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,33 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki fagggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13003380001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/02/2013
Móttekið: 08/02/2013
Rannsakað: 08/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn
Sýnatökustaður : Kjalarnes
Auðkenni : 2857/Vatnsból við Vallá Kjalarnesi
Tílefni sýnatöku : Úttekt / könnun
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 4°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,35
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	140 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13003430001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 11/02/2013
Móttekið: 11/02/2013
Rannsakað: 11/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2859/Árbæjarstífla/7-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,10
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6)	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,22 NTU
**Leiðni (EVA3).....	83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

14. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Slóð 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13003740001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/02/2013
Móttekið: 14/02/2013
Rannsakað: 14/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 2860/Ánanaust 7-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,7°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	4
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N(mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

18. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13003910001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 18/02/2013
Móttekið: 18/02/2013
Rannsakað: 18/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2861/Laxalón/8-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,17 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 79 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

21. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13004430001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/02/2013
Móttekið: 22/02/2013
Rannsakað: 22/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 2864/Kringlumýri/8-48-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,05
**Ammoníak, NH₄-N(mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,20 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13004550001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 25/02/2013
Móttekið: 25/02/2013
Rannsakað: 25/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2865/Árbæjarstífla/9-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	3
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N(mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,20 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

28. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita

Einar Gunnlaugsson

Bæjarhálsi 1

110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 9. september 2013

Tilvísun: 2013010154

Heildarúttektar á vatnssýna í Myllulæk V-13 og Lokinhömrum tekin 19.2.2013.

Meðfylgjandi eru niðurstöður á heildarúttekt vatnsýna tekin í Myllulæk og Lokinhömrum 19.2.2013.

Virðingarfyllt
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	19. SEP. 2013
Afgr.m.:	EG.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13004040002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/02/2013
Móttekið: 19/02/2013
Rannsakað: 19/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2863/Lokinhamrar/8-53-HU
Tílefni sýnatöku : Úttekt / könnun
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	6
Kóliгерlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13004040001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/02/2013
Móttekið: 19/02/2013
Rannsakað: 19/02/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : 2862/Myllulækur V-13/8-V-13-HU
Tílefni sýnatöku : Úttekt / könnun
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 3,8°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliгерlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,80
**Grugg.....	0,11 NTU
**Leiðni (EVA3).....	82 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. febrúar, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Umhverfis- og Samgöngusvið Reykjavíkurborgar
Matvælaeftirlit
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

28.2.2013

Hérna eru niðurstöður efnagreininga á neysluvatnssýni skv. heildarúttekt reglugerðar nr.536/2001

Sýnið var sent til ALS Scandinavia AB í Svíþjóð til mælinga.

Sýnið var tekið 19.02.2013 á eftirfarandi stað og merkt:

R13-404-1/2862/Myllulækur V-13/8-V-13-HU

Niðurstöður:

(sjá einnig frá Svíþjóð, RAPPORT T1302229)

		R13-404-1
Ca	mg/l	5,7
Fe	mg/l	<0.0004
K	mg/l	<0.4
Mg	mg/l	0,924
Na	mg/l	10,1
Si	mg/l	6,82
Al	µg/l	10,9
As	µg/l	<0.1
Ba	µg/l	<0.01
Cd	µg/l	<0.002
Co	µg/l	<0.005
Cr	µg/l	0,745
Cu	µg/l	0,141
Hg	µg/l	<0.002
Mn	µg/l	0,052
Mo	µg/l	0,0572
Ni	µg/l	<0.05
P	µg/l	14,4
Pb	µg/l	0,0261
Sr	µg/l	0,639
Zn	µg/l	0,654
V	µg/l	11,6
S	mg/l	0,677
Sb	µg/l	<0.01
B	µg/l	<10
Se	µg/l	0,13
diklormetan	µg/l	<2.0
1,1-dikloreten	µg/l	<0.10
1,2-dikloreten	µg/l	<0.50
trans-1,2-dikloreten	µg/l	<0.10
cis-1,2-dikloreten	µg/l	<0.10
1,2-diklorpropan	µg/l	<1.0
triklormetan	µg/l	<0.30
tetraklormetan	µg/l	<0.10
1,1,1-trikloreten	µg/l	<0.10
1,1,2-trikloreten	µg/l	<0.20
trikloreten	µg/l	<0.10
tetrakloreten	µg/l	<0.20
vinylklorid	µg/l	<1.0
bensen	µg/l	<0.20

U 1 MAR 2013
2013-03-0009
25.21



Umhverfis- og Samgöngusvið Reykjavíkurborgar
Matvælaeftirlit
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

28.2.2013

Hérna eru niðurstöður efnagreininga á neysluvatnssýni skv. heildarúttekt reglugerðar nr.536/2001
Sýnið var sent til ALS Scandinavia AB í Svíþjóð til mælinga.
Sýnið var tekið 19.02.2013 á eftirfarandi stað og merkt:
R13-404-2/2863/Lokinhamrar/8-53-HU

Niðurstöður:
(sjá einnig frá Svíþjóð, RAPPORT T1302229)

		R13-404-2
Ca	mg/l	5,13
Fe	mg/l	<0.0004
K	mg/l	<0.4
Mg	mg/l	0,872
Na	mg/l	10,7
Si	mg/l	6,69
Al	µg/l	14,6
As	µg/l	<0.07
Ba	µg/l	0,0536
Cd	µg/l	0,0059
Co	µg/l	<0.005
Cr	µg/l	0,817
Cu	µg/l	0,235
Hg	µg/l	<0.002
Mn	µg/l	<0.03
Mo	µg/l	0,0574
Ni	µg/l	<0.05
P	µg/l	13,4
Pb	µg/l	0,0369
Sr	µg/l	1,89
Zn	µg/l	3,42
V	µg/l	12,4
S	mg/l	0,692
Sb	µg/l	<0.01
B	µg/l	<10
Se	µg/l	0,141
diklormetan	µg/l	<2.0
1,1-dikloreten	µg/l	<0.10
1,2-dikloreten	µg/l	<0.50
trans-1,2-dikloreten	µg/l	<0.10
cis-1,2-dikloreten	µg/l	<0.10
1,2-diklorpropan	µg/l	<1.0
triklormetan	µg/l	<0.30
tetraklormetan	µg/l	<0.10
1,1,1-trikloreten	µg/l	<0.10
1,1,2-trikloreten	µg/l	<0.20
trikloreten	µg/l	<0.10
tetrakloreten	µg/l	<0.20
vinylklorid	µg/l	<1.0
bensen	µg/l	<0.20

01 MAR 2013
2013-03-0009
25.21

Report

Page 1 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



Project
Reference
Registered 2013-02-20
Issued 2013-02-28

Matis ohf
Hrólfur Sigurdsson
Food Research, inn. and safety
Vinlandsleid 12
IS-113 Reykjavik
ICELAND

Analysis of drinking water

Your ID	13-404-1/8-V13-Hu					
LabID	O10499016					
Analysis	Results	Uncertainty (±)	Unit	Method	Issuer	Sign
Ca	5.70	0.68	mg/l	1	E	MB
Fe	<0.0004		mg/l	1	H	MB
K	<0.4		mg/l	1	E	MB
Mg	0.924	0.114	mg/l	1	E	MB
Na	10.1	1.4	mg/l	1	E	MB
Si	6.82	0.99	mg/l	1	E	MB
Al	10.9	1.9	µg/l	1	H	MB
As	<0.1		µg/l	1	H	MB
Ba	<0.01		µg/l	1	H	MB
Cd	<0.002		µg/l	1	H	MB
Co	<0.005		µg/l	1	H	MB
Cr	0.745	0.133	µg/l	1	H	MB
Cu	0.141	0.034	µg/l	1	H	MB
Hg	<0.002		µg/l	1	F	MB
Mn	0.0520	0.0531	µg/l	1	H	MB
Mo	0.0572	0.0381	µg/l	1	H	MB
Ni	<0.05		µg/l	1	H	MB
P	14.4	2.7	µg/l	1	H	MB
Pb	0.0261	0.0092	µg/l	1	H	MB
Sr*	0.639		µg/l	1	S	MB
Zn	0.654	0.151	µg/l	1	H	MB
V	11.6	2.1	µg/l	1	H	MB
S	0.677	0.088	mg/l	2	E	MB
Sb	<0.01		µg/l	3	H	MB
B	<10		µg/l	3	E	MB
Se*	0.130		µg/l	3	G	MB
dichloromethane	<2.0		µg/l	4	1	MB
1,1-dichloroethane	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,2-dichloroethane	<0.50		µg/l	4	1	MB
trans-1,2-dichloroethene	<0.10		µg/l	4	1	MB
cis-1,2-dichloroethene	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,2-dichloropropane	<1.0		µg/l	4	1	MB
trichloromethane	<0.30		µg/l	4	1	MB
tetrachloromethane	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,1,1-trichloroethane	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,1,2-trichloroethane	<0.20		µg/l	4	1	MB
trichloroethene	<0.10		µg/l	4	1	MB
tetrachloroethene	<0.20		µg/l	4	1	MB
vinylchloride	<1.0		µg/l	4	1	MB
benzene	<0.20		µg/l	5	1	MB
toluene	<1.00		µg/l	5	1	MB
ethylbenzene	<0.10		µg/l	5	1	MB
m,p-xylene	<0.20		µg/l	5	1	MB

Report

Page 2 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



Your ID		13-404-1/8-V13-Hu				
LabID		O10499016				
Analysis	Results	Uncertainty (±)	Unit	Method	Issuer	Sign
o-xylene	<0.10		µg/l	5	1	MB
xylene, sum*	<0.15		µg/l	5	1	MB
naphthalene	<0.20		µg/l	6	1	MB
acenaphthylene	<0.10		µg/l	6	1	MB
acenaphthene	<0.0070		µg/l	6	1	MB
fluorene	<0.010		µg/l	6	1	MB
phenanthrene	<0.040		µg/l	6	1	MB
anthracene	<0.0050		µg/l	6	1	MB
fluoranthene	<0.0050		µg/l	6	1	MB
pyrene	<0.0050		µg/l	6	1	MB
benzo(a)anthracene	<0.0030		µg/l	6	1	MB
chrysene	<0.0070		µg/l	6	1	MB
benzo(b)fluoranthene	<0.0040		µg/l	6	1	MB
benzo(k)fluoranthene	<0.0020		µg/l	6	1	MB
benzo(a)pyrene	<0.0020		µg/l	6	1	MB
dibenzo(ah)anthracene	<0.0020		µg/l	6	1	MB
benzo(ghi)perylene	<0.0030		µg/l	6	1	MB
indeno(123cd)pyrene	<0.0030		µg/l	6	1	MB
PAH, sum 16*	<0.20		µg/l	6	1	MB
PAH, sum carcinogenic*	<0.012		µg/l	6	1	MB
PAH, sum others*	<0.19		µg/l	6	1	MB
PAH, sum 4*	<0.0060		µg/l	6	1	MB
PAH, summa L*	<0.15		µg/l	6	1	MB
PAH, summa M*	<0.033		µg/l	6	1	MB
PAH, summa H*	<0.013		µg/l	6	1	MB
trichloromethane	<0.30		µg/l	7	1	MB
tribromomethane	<0.20		µg/l	7	1	MB
dibromochloromethane	<0.10		µg/l	7	1	MB
bromodichloromethane	<0.10		µg/l	7	1	MB
trihalomethanes, sum*	<0.35		µg/l	7	1	MB
ammonium	<0.026		mg/l	8	1	MB
chloride	10.0	2.01	mg/l	9	1	MB
sulphate	<5.00		mg/l	10	1	MB
TOC	<0.50		mg/l	11	1	MB
fluoride	<0.200		mg/l	12	1	MB
CN total	<0.005		mg/l	13	1	MB
nitrate	0.24	0.034	mg/l	14	2	ULKA
nitrite	<0.01		mg/l	15	3	LISO
colour	<5		mgPt/l	16	3	LISO

Report

Page 3 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



Your ID		13-404-2/8-53-Hu				
LabID		O10499017				
Analysis	Results	Uncertainty (%)	Unit	Method	Issuer	Sign
Ca	5.13	0.61	mg/l	1	E	MB
Fe	<0.0004		mg/l	1	H	MB
K	<0.4		mg/l	1	E	MB
Mg	0.872	0.107	mg/l	1	E	MB
Na	10.7	1.4	mg/l	1	E	MB
Si	6.69	0.97	mg/l	1	E	MB
Al	14.6	2.6	µg/l	1	H	MB
As	<0.07		µg/l	1	H	MB
Ba	0.0536	0.0162	µg/l	1	H	MB
Cd	0.0059	0.0035	µg/l	1	H	MB
Co	<0.005		µg/l	1	H	MB
Cr	0.817	0.144	µg/l	1	H	MB
Cu	0.235	0.052	µg/l	1	H	MB
Hg	<0.002		µg/l	1	F	MB
Mn	<0.03		µg/l	1	H	MB
Mo	0.0574	0.0380	µg/l	1	H	MB
Ni	<0.05		µg/l	1	H	MB
P	13.4	2.5	µg/l	1	H	MB
Pb	0.0369	0.0104	µg/l	1	H	MB
Sr*	1.89		µg/l	1	S	MB
Zn	3.42	0.62	µg/l	1	H	MB
V	12.4	2.2	µg/l	1	H	MB
S	0.692	0.087	mg/l	2	E	MB
Sb	<0.01		µg/l	3	H	MB
B	<10		µg/l	3	E	MB
Se*	0.141		µg/l	3	G	MB
dichloromethane	<2.0		µg/l	4	1	MB
1,1-dichloroethane	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,2-dichloroethane	<0.50		µg/l	4	1	MB
trans-1,2-dichloroethene	<0.10		µg/l	4	1	MB
cis-1,2-dichloroethene	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,2-dichloropropane	<1.0		µg/l	4	1	MB
trichloromethane	<0.30		µg/l	4	1	MB
tetrachloromethane	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,1,1-trichloroethane	<0.10		µg/l	4	1	MB
1,1,2-trichloroethane	<0.20		µg/l	4	1	MB
trichloroethene	<0.10		µg/l	4	1	MB
tetrachloroethene	<0.20		µg/l	4	1	MB
vinylchloride	<1.0		µg/l	4	1	MB
benzene	<0.20		µg/l	5	1	MB
toluene	<1.00		µg/l	5	1	MB
ethylbenzene	<0.10		µg/l	5	1	MB
m,p-xylen	<0.20		µg/l	5	1	MB
o-xylen	<0.10		µg/l	5	1	MB
xylenes, sum*	<0.15		µg/l	5	1	MB
naphtalene	<0.20		µg/l	6	1	MB
acenaphtylene	<0.10		µg/l	6	1	MB
acenaphthene	<0.0070		µg/l	6	1	MB
fluorene	<0.010		µg/l	6	1	MB
phenanthrene	<0.040		µg/l	6	1	MB
anthracene	<0.0050		µg/l	6	1	MB
fluoranthene	<0.0050		µg/l	6	1	MB
pyrene	<0.0050		µg/l	6	1	MB

Report

Page 4 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



Your ID		13-404-2/8-53-Hu				
LabID		O10499017				
Analysis	Results	Uncertainty (±)	Unit	Method	Issuer	Sign
benzo(a)anthracene	<0.0030		µg/l	6	1	MB
chrysene	<0.0070		µg/l	6	1	MB
benzo(b)fluoranthene	<0.0040		µg/l	6	1	MB
benzo(k)fluoranthene	<0.0020		µg/l	6	1	MB
benzo(a)pyrene	<0.0020		µg/l	6	1	MB
dibenzo(ah)anthracene	<0.0020		µg/l	6	1	MB
benzo(ghi)perylene	<0.0030		µg/l	6	1	MB
indeno(123cd)pyrene	<0.0030		µg/l	6	1	MB
PAH, sum 16*	<0.20		µg/l	6	1	MB
PAH, sum carcinogenic*	<0.012		µg/l	6	1	MB
PAH, sum others*	<0.19		µg/l	6	1	MB
PAH, sum 4*	<0.0060		µg/l	6	1	MB
PAH, summa L*	<0.15		µg/l	6	1	MB
PAH, summa M*	<0.033		µg/l	6	1	MB
PAH, summa H*	<0.013		µg/l	6	1	MB
trichloromethane	<0.30		µg/l	7	1	MB
tribromomethane	<0.20		µg/l	7	1	MB
dibromochloromethane	<0.10		µg/l	7	1	MB
bromodichloromethane	<0.10		µg/l	7	1	MB
trihalomethanes, sum*	<0.35		µg/l	7	1	MB
ammonium	<0.026		mg/l	8	1	MB
chloride	10.0	2.00	mg/l	9	1	MB
sulphate	<5.00		mg/l	10	1	MB
TOC	<0.50		mg/l	11	1	MB
fluoride	<0.200		mg/l	12	1	MB
CN total	<0.005		mg/l	13	1	MB
nitrate	0.17	0.024	mg/l	14	2	ULKA
nitrite	<0.01		mg/l	15	3	LISO
colour	<5		mgPt/l	16	3	LISO

Report

Page 5 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



* indicates unaccredited analysis.

	Method specification
1	Package V-2. Determination of metals without digestion. The measurement was carried out according to EPA-methods 200.7 (ICP-AES) and 200.8 (ICP-SFMS). Analysis of Hg with AFS according to SS-EN ISO 17852:2008. Special information for added metals to the package: W; the sample must not be acidified prior to analysis. Se; the sample has been digested with HCl in 120° for 30 min S; the sample has been stabilized with H2O2.
2	Determination of S, Sulfur, without previous digestion. Stabilisation with H2O2. The sample has been acidified with 1 ml nitric acid (Suprapur) per 100 ml. This is not done if the sample was already acidified previous to the arrival at the laboratory. Analysis has been performed accordingly to EPA-methods (modified) 200.7 (ICP-AES) or 200.8 (ICP-SFMS).
3	Additional metals
4	Package OV-6. Determination of chlorinated aliphates including vinylchloride according to US EPA 624 & 8260. The measurement is performed with head-space GC-MS.
5	Package OV-5. Determination of monocyclic aromatics (BTX) according to method based on US EPA 624 and 8260 Measurement is performed with head-space GC-MS.
6	Package OV-1. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH (EPA-16) by HPLC with both UV and PDA detection. PAH carcinogenic are benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(ah)anthracene and indeno(123cd)pyrene. Sum PAH L: naphtalene, acenaphtene and acenaphtylene. Sum PAH M: fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene and pyrene Sum PAH H: benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene and benzo(g,h,i)perylene) According to new directives from Swedish EPA, October 2008.
7	Package OV-10. Determination of trihalomethanes according to a method based on EPA 601 and EPA 624. The measurement is performed with GC-MS.
8	Determination of ammonium, low LOQ, using FIA and spectrophotometric detector according to CSN ISO 11732. Filtration of turbid samples is included in the method.
9	Determination of chloride using ion chromatography according to CSN ISO 10304-1&2.

Report

Page 6 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



Method specification	
	The method includes filtration of turbid samples.
10	Determination of sulfate using ion chromatography according to a method based on CSN ISO 10304-1&2. The method includes filtration of turbid samples.
11	Determination of TOC according to method based on CSN EN 1484.
12	Determination of fluoride using ion chromatography according to method based on CSN ISO 10304-01. The method includes filtration of turbid samples.
13	Determination of total cyanide according to method based on CSN 75 7415.
14	Determination of nitrate, NO ₃ according to SS-EN ISO 10304-1. The measurement is performed with ion chromatography.
15	Determination of nitrite nitrogen according to SS-EN ISO 13395-1 (FIA). Filtration through 0.45 µm filter is included in the method. Uncertainty (k=2) Clean water: ±10% at 0.01 mg N/l ±8% at 0.05 mg N/l and ±8% at 0.2 mg N/l Waste water: ±11% at 0.01 mg N/l and ±9% at 0.05 mg N/l and ±9% at 0.2 mg N/l
16	Determination of colour according to SS-EN ISO 7887:1988-4. Uncertainty (k=2): ±16% at 20 mg Pt/l

Approver	
LISO	Linda Söderberg
MB	Maria Bigner
ULKA	Ulrika Karlsson

Issuer ¹	
E	The determination is performed using ICP-AES The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).
F	The determination is performed using AFS The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory,

¹ The technical unit within ALS Scandinavia where the analysis was carried out, alternatively the subcontractor for the analysis.

Report

Page 7 (7)



T1302229

1P332V4FMN4



	Issuer
	accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).
G	The determination is performed using AFS The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).
H	The determination is performed using ICP-SFMS The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).
S	The determination is performed using ICP-SFMS The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).
1	The analysis is provided by ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Czech Republic, which is a testing laboratory, accredited by the Czech accreditation body CAI (Reg.No 1163). CAI is a signatory to a MLA within EA, the same LA to which the Swedish accreditation body SWEDAC is also a signatory. The laboratories are located in; Prague, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. Contact the laboratory for further information.
2	The analysis is provided by AK Lab AB, Getängsvägen 29, 504 68 Borås, Sweden, which is a testing laboratory, accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 1790).
3	The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Box 511, 183 25 Täby, which is accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).

The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) calculated with a coverage factor of 2, which gives a confidence level of approximately 95%.

The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact the laboratory for further information.

This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.
The results apply only to the material that has been identified, received, and tested.
Regarding the laboratory's liability in relation to assignment, please refer to our latest product catalogue or website <http://www.alsglobal.se>

The digitally signed PDF file represents the original report. Any printouts are to be considered as copies.



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Einar Gunnlaugsson
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. apríl 2013
Tilvísun: 2013010154

Fóra:	7. 4. 2. 0
ID:	
	1 7. APR. 2013
Afgr.m.:	EG.

Niðurstöður vatnsrannsóknna í mars 2013.

Ég sendi hér með 7 rannsóknaniðurstöður af sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í mars sl.

Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllt
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13005120001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 01/03/2013
Móttekið: 01/03/2013
Rannsakað: 01/03/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 2866//Eiríksgata/9-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,05
**Ammoníak, NH ₄ -N(mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	88 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

4. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13005290001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 05/03/2013
Móttekið: 05/03/2013
Rannsakað: 05/03/2013

Niðurstöður áður útgefnar: 08.03.2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2868/Laxalón/10-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóligerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,14 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 76 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

8. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður glíða aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Slóða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13005620001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/03/2013
Móttekið: 08/03/2013
Rannsakað: 08/03/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2869/Lokinhamrar/10-53-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,05
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13005950001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 12/03/2013
Móttekið: 12/03/2013
Rannsakað: 12/03/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2870/Árbæjarstífla/11-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,14 NTU
**Leiðni (EVA3).....	86 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

15. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13006220001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/03/2013
Móttekið: 14/03/2013
Rannsakað: 14/03/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2871/Gagnvegur/11-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóligerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,29 NTU
**Leiðni (EVA3).....	80 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

18. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13006580001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 20/03/2013
Móttekið: 20/03/2013
Rannsakað: 20/03/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2872/Laxalón/12-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsból: Góður
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,28 NTU
**Leiðni (EVA3).....	76 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Hollustuhættir
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13006910001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/03/2013
Móttekið: 22/03/2013
Rannsakað: 22/03/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Kjalarnes
Auðkenni : 2873/12-Kjalarnes-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 10°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig við sýnatöku: 5,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	7,75
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,11 NTU
**Leiðni (EVA3).....	80 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. mars, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita

Einar Gunnlaugsson

Bæjarhálsi 1

110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. júlí 2013

Tilvísun: 2013040065

Fóra:	7.9.2.0
ID:	
	0 9. JÚLÍ 2013
Afgr.m.:	EG

Niðurstöður vatnsrannsóknna í apríl, maí og júní 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af 26 sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í apríl, maí og júní 2013.

Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst

f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir

Heilbrigðisfulltrúi



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagglidri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13007650001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/04/2013
Móttekið: 04/04/2013
Rannsakað: 04/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2875/Árbæjarstífla/14-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,13 NTU
**Leiðni (EVA3).....	87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

8. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki fagglidar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13007780001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 05/04/2013
Móttekið: 05/04/2013
Rannsakað: 05/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 2876/Ánanaust/14-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,9°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	10
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,46 NTU
**Leiðni (EVA3).....	90 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

8. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13007880001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/04/2013
Móttekið: 08/04/2013
Rannsakað: 08/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2877/Laxalón/15-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 79 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ehf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13008480001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 12/04/2013
Móttekið: 12/04/2013
Rannsakað: 12/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 2878/Kringlumýri/15-48-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað
Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóligerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

15. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ehf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13008560001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 15/04/2013
Móttekið: 15/04/2013
Rannsakað: 15/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2879/Árbæjarstífla/16-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,85
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

18. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefna af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13009090001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/04/2013
Móttekið: 19/04/2013
Rannsakað: 19/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 2880/Eiríksgata/16-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,4°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kólikerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,27 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

8. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður glíða aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13009300001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 23/04/2013
Móttekið: 23/04/2013
Rannsakað: 23/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2882/Laxalón/17-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,19 NTU
**Leiðni (EVA3).....	80 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

26. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13009380002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 24/04/2013
Móttekið: 24/04/2013
Rannsakað: 24/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatr
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2883/Lokinhamrar/17-53-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,5°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,24 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 91 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

29. apríl, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13009620001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 29/04/2013
Móttekið: 29/04/2013
Rannsakað: 29/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatr
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2884/Árbæjarstífla/18-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,85
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13009780001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 30/04/2013
Móttekið: 30/04/2013
Rannsakað: 30/04/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2886/Gagnvegur/18-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,85
**Ammoníak, NH₄-N(mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

6. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita

Einar Gunnlaugsson

Bæjarhálsi 1

110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. júlí 2013

Tilvísun: 2013040065

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	0 9. JÚLÍ 2013
Afgr.m.:	EG

Niðurstöður vatnsrannsóknna í apríl, maí og júní 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af 26 sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í apríl, maí og júní 2013.

Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst

f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir

Heilbrigðisfulltrúi



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13010370001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 07/05/2013
Móttekið: 07/05/2013
Rannsakað: 07/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2887/Laxalón/19-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóli gerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,85
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,12 NTU
**Leiðni (EVA3).....	78 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

10. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13010600001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/05/2013
Móttekið: 10/05/2013
Rannsakað: 10/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatr
Sýnatökustaður : Víðines, hjúkrunarh. aldraða Kjalamesi, Reykjavík
Auðkenni : 2888/Víðines/19-Víðines-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 6,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,75
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,49 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 82 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

13. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13010950001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/05/2013
Móttekið: 14/05/2013
Rannsakað: 14/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2889/Árbæjarstífla/20-72-Re
Tílfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar :

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliгерлар í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,15 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 89 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

17. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13011070001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 15/05/2013
Móttekið: 15/05/2013
Rannsakað: 15/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatr
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 2891/Ánanaust 20-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	12
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,52 NTU
**Leiðni (EVA3).....	93 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

21. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Slóð 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13011700001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 23/05/2013
Móttekið: 23/05/2013
Rannsakað: 23/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2893/Laxalón/21-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,29 NTU
**Leiðni (EVA3).....	81 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

28. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
 Vinlandsleið 12
 113 Reykjavík
 Sími: (354)-422 5000
 Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
 Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
 Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
 5302697609
 Borgartún 12-14
 Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13011810002
 Vatn

Sýnatökudagsetning: 24/05/2013
 Móttekið: 24/05/2013
 Rannsakað: 24/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
 Sýnatökustaður : Catco Vatn ehf. Grjóthálsi 7-11, Rvk., Reykjavík
 Auðkenni : 2895/Catco
 Tílfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
 Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
 Ástand vatnsbóls: Góður
 Frágangur vatnsbóls: Lokað
 Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,4°C
 Kólígerlar, E.coli, Enterokokkar og Ps. aeruginosa
 rannsakað í 250 ml

Örverurannsóknir

E.coli síun (ÖVA2).....	0
Enterokokkar síun (ÖVA12).....	0
Kólígerlar síun (ÖVA2).....	0
Pseudomonas aeruginosa, síun.....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Gerlafjöldi við 37°C í 1 ml (ÖVA5).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,10
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,21 NTU
**Leiðni (EVA3).....	89 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

28. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
 samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
 anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
 Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
 Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
 Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
 Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13011920001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 27/05/2013
Móttekið: 27/05/2013
Rannsakað: 27/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2896/Árbæjarstífla/22-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,20 NTU
**Leiðni (EVA3).....	89 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

30. maí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf.
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13012500001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 31/05/2013
Móttekið: 31/05/2013
Rannsakað: 31/05/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 2897/Eiríksgata/22-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,15 NTU
**Leiðni (EVA3).....	94 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

4. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita

Einar Gunnlaugsson

Bæjarhálsi 1

110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. júlí 2013

Tilvísun: 2013040065

Fóra:	7.9.2.0
ID:	
	0 9. JÚLÍ 2013
Afgr.m.:	EG

Niðurstöður vatnsrannsóknna í apríl, maí og júní 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af 26 sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í apríl, maí og júní 2013.

Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13012780001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/06/2013
Móttekið: 04/06/2013
Rannsakað: 04/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 2898/23-52-Re/Laxalón
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,18 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 80 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

7. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildir niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13013150001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 07/06/2013
Móttekið: 07/06/2013
Rannsakað: 07/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 2899/Lokinhamrar/23-50-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig vatns: 4,7°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,24 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 89 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

10. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13013640001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 12/06/2013
Móttekið: 12/06/2013
Rannsakað: 12/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 2900/Árbæjarstífla/24-72-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	91 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

18. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13013900001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/06/2013
Móttekið: 14/06/2013
Rannsakað: 14/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4051/Gagnvegur/24-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,32 NTU
**Leiðni (EVA3).....	83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

18. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13014170001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/06/2013
Móttekið: 19/06/2013
Rannsakað: 19/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4052/Laxalón/25-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,35 NTU
**Leiðni (EVA3).....	82 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

24. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
sambýktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matís.is

** Ekki faggildir niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matís.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13014470001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 21/06/2013
Móttekið: 21/06/2013
Rannsakað: 21/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Kjalarnes
Auðkenni : 4053/Kjalarnes/25-Kjalarnes-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 14°C
Ástand vatnsból: Góður
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 10,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kólikerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,65
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,34 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 86 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

24. júní, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildir niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgason, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13014960001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 26/06/2013
Móttekið: 26/06/2013
Rannsakað: 26/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4054/26-72-Re/Árbæjastífla
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	3
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,50 NTU
**Leiðni (EVA3).....	89 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

1. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildir niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13015110001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 27/06/2013
Móttekið: 27/06/2013
Rannsakað: 27/06/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : 4055/Ánanaust/26-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,27 NTU
**Leiðni (EVA3).....	90 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

1. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildir niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðastjóra.



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita

Einar Gunnlaugsson

Bæjarhálsi 1

110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 5. september 2013

Tilvísun: 2013080126


Niðurstöður vatnsrannsókna í júlí og ágúst 2013 og á olíumengun frá 28.6.2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af 18 sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í júlí og ágúst 2013.

Eins og fram kemur, standast sýni þessi gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Einnig eru meðfylgjandi niðurstöður rannsóknar á olíumengun í Heiðmörk 28.6.2013, eins og fram kemur greindist ekki vottur af olíuefnum í sýnunum.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur


Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	06. SEP. 2013
Afgr.m.:	EG.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIDURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Slóða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13015420001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 01/07/2013
Móttekið: 01/07/2013
Rannsakað: 01/07/2013

Niðurstöður áður útgefnar: 07.07.2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4058/Laxalón 27-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig vatns: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,13 NTU
**Leiðni (EVA3).....	82 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13016180001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 05/07/2013
Móttekið: 05/07/2013
Rannsakað: 05/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 4059/Kringlumýri 27-48 Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 10°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig vatns: 4,4°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6)	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,62 NTU
**Leiðni (EVA3).....	89 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

9. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13016500001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/07/2013
Móttekið: 10/07/2013
Rannsakað: 10/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4060/Árbæjarstífla/28-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C
eðlis- og efnamælingar misfórust.

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

16. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekar upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13016580001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 11/07/2013
Móttekið: 11/07/2013
Rannsakað: 11/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 4061/Eiríksgata 28-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,8°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,11 NTU
**Leiðni (EVA3).....	95 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

16. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13017020001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 16/07/2013
Móttekið: 16/07/2013
Rannsakað: 16/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4063/Laxalón/29-52-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,80
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,11 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

19. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13017370001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/07/2013
Móttekið: 19/07/2013
Rannsakað: 19/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4064/Lokinhamrar/29-53-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,31 NTU
**Leiðni (EVA3).....	93 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

22. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13017510001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/07/2013
Móttekið: 22/07/2013
Rannsakað: 22/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4065/Árbæjarstífla/30-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,85
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,12 NTU
**Leiðni (EVA3).....	94 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13017980001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 26/07/2013
Móttekið: 26/07/2013
Rannsakað: 26/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4066/Gagnvegur/30-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,85
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,22 NTU
**Leiðni (EVA3).....	86 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

29. júlí, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13018160001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 30/07/2013
Móttekið: 30/07/2013
Rannsakað: 30/07/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4067/Laxalón/31-52-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,80
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,32 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13018560001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 07/08/2013
Móttekið: 07/08/2013
Rannsakað: 07/08/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4068/Árbæjarstífla/32-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,40 NTU
**Leiðni (EVA3).....	94 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

12. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnað af fagggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13018730001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/08/2013
Móttekið: 08/08/2013
Rannsakað: 08/08/2013

Niðurstöður áður útgefnað: 12.08.2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Viðines, hjúkrunarh. aldraða Kjalamesi, Reykjavík
Auðkenni : 4069/Viðines/32-Viðines-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 14°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur.
Hitastig vatns: 15,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	5
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,44 NTU
**Leiðni (EVA3).....	96 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

12. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki fagggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13018800001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 09/08/2013
Móttekið: 09/08/2013
Rannsakað: 09/08/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 4070/Ánanaust/32-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig vatns: 5,8°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,05
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,35 NTU
**Leiðni (EVA3).....	94 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

12. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13019040001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/08/2013
Móttekið: 13/08/2013
Rannsakað: 13/08/2013

Niðurstöður áður útgefnar: 16.08.2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4071/Laxalaðn/33-52-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,59 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

16. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13019370001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 15/08/2013
Móttekið: 15/08/2013
Rannsakað: 15/08/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 4072/Kringlumýri/33-48-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,4°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,13 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

19. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13019670001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/08/2013
Móttekið: 19/08/2013
Rannsakað: 19/08/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4073/Árbæjarstífla/34-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	93 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

22. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR

Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13019940001

Vatn

Sýnatökudagsetning: 21/08/2013
Móttekið: 21/08/2013
Rannsakað: 21/08/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 4074/Eiríksgata/34-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,9°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,44 NTU
**Leiðni (EVA3).....	92 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

26. ágúst, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13020670001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 28/08/2013
Móttekið: 28/08/2013
Rannsakað: 28/08/2013

Niðurstöður áður útgefnar: 02.09.2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4076/Laxalón/35-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,4°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrofur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR

Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13020900001

Vatn

Sýnatökudagsetning: 30/08/2013
Móttekið: 30/08/2013
Rannsakað: 30/08/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4075/Lokinhamrar/35-53-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,15 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 95 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.

Móttækid
10/07/2013

Reykjavík, 8. 7. 2013.

Óskar I. Sigurðsson og Halldóra Kristinsdóttir
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartún 12-13,
105 Reykjavík

**Rannsókn á olfúmengun í vatni frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur
(RLE nr: 131770)**

Þrjú sýni af vatni bárust til rannsóknar 28. 6. 2013. Óskað var eftir magngreiningu í sýnunum. Sýnin bárust í tveimur stútfylltum 1 L glerflöskum, sem hreinsaðar höf verið á RLE. Sýnin voru sett í ísskáp við komu og greind 2. 7.13. Sýnin voru merkt Jaðarsvæði V-5 (1/2 og 2/2), Vatnsendakriki VK-1 (1/2 og 2/2) og Myllulækur V- (1/2 og 2/2).

Sýnin (2 L) voru úrhlotuð með hexani p.a. (Sigma-Aldrich, Þýskalandi) og lausn af brómóbenseni notuð sem innri staðall. Staðlar voru útbúnir með því að blá díselolíu þynntri með hexani (0,01 – 0,50 mg/l (ppm)) í afjónað vatn og meðhöndla sama hátt og sýnin. 4 µl af hexan fasanum voru síðan greindir í gasgreini (Agilent 6890N, súla DB-1, 15 m) með logaskynjara og sýnin og staðlar borin saman. Magngreiningarmörk aðferðarinnar eru við 0,01 ppm (10 ppb) fyrir díselolíu, en h að sjá þessi efni niður í u.þ.b. 0,005 ppm án magngreiningar.

Enginn vottur af olíuefnum greindist í sýnunum.

F.h. Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði,

Aðalheiður D. Albertsdóttir
Aðalheiður D. Albertsdóttir, sérfræðingur

Elín V. Magnúsdóttir
Elín V. Magnúsdóttir, lyfjafræðingur



Reykjavíkurborg

Heilbrigðiseftirlit

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Einar Gunnlaugsson
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. október 2013

Tilvísun: 2013080126

Niðurstöður rannsókna neysluvatns í september 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af átta sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í september 2013.

Sýnin standast gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Erna Svanhvít Sveinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Meðfylgjandi:
Rannsóknaniðurstöður

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	10. OKT. 2013
Afgr.m.:	EG.



Reykjavíkurborg
Heilbrigðiseftirlit

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Einar Gunnlaugsson
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. október 2013
Tilvísun: 2013080126

Niðurstöður rannsókna neysluvatns í september 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af átta sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í september 2013.

Sýnin standast gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Erna Svanhvít Sveinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Meðfylgjandi:
Rannsóknaniðurstöður



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13021040002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 02/09/2013
Móttekið: 02/09/2013
Rannsakað: 02/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4079/Árbæjarstífla/36-72-Hu
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 3,7°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	10
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Grugg.....	0,24 NTU
**Leiðni (EVA3).....	98 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

5. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13021320001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/09/2013
Móttekið: 04/09/2013
Rannsakað: 04/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4080/Gagnvegur/36-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 7
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,85
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 88 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

9. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13022180001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 12/09/2013
Móttekið: 12/09/2013
Rannsakað: 12/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4083/Laxalón 37-52-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,42 NTU
**Leiðni (EVA3).....	78 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

16. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANÍÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13022310001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/09/2013
Móttekið: 13/09/2013
Rannsakað: 13/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Kjalarnes
Auðkenni : 4084/Kjalarnes/37-Kjalarnes-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 16°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 14,5°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,80
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

16. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13022580001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 18/09/2013
Móttekið: 18/09/2013
Rannsakað: 18/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4085/Árbæjarstífla/38-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,90
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,11 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

23. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13022930001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 20/09/2013
Mótttekið: 20/09/2013
Rannsakað: 20/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 4086/Ánanaust/38-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,5°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6)	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,12 NTU
**Leiðni (EVA3).....	87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

23. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13023060001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 23/09/2013
Móttekið: 23/09/2013
Rannsakað: 23/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4087/Laxalón/39-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,75
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,51 NTU
**Leiðni (EVA3).....	76 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

26. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13023370001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 25/09/2013
Móttekið: 25/09/2013
Rannsakað: 25/09/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 4088/Kringlumýri/39-48-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,4°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,33 NTU
**Leiðni (EVA3).....	83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

30. september, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Heilbrigðiseftirlit

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 14. nóvember 2013

Tilvísun: 2013100100

Niðurstöður rannsókna neysluvatns í október 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af tíu sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í október 2013.

Sýnin standast gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Erna Svanhvít Sveinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Meðfylgjandi:
Rannsóknaniðurstöður

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	19. Nóv. 2013
Afgr.m.:	EG.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13023860002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 01/10/2013
Mótttekið: 01/10/2013
Rannsakað: 01/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4090/Árbæjarstífla/40-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsból: Góður
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,80
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

4. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13024170001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/10/2013
Móttekið: 04/10/2013
Rannsakað: 04/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 4091/Eiríksgata/40-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,7°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliгерlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	86 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

7. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki fagildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13024490001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 09/10/2013
Móttekið: 09/10/2013
Rannsakað: 09/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4092/Laxalón 41-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóli gerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,36 NTU
**Leiðni (EVA3).....	76 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

14. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13024710001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 11/10/2013
Móttekið: 11/10/2013
Rannsakað: 11/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4093/Lokinhamrar/41-53-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsból: Góður
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,5°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,00
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 87 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

14. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13025200001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 17/10/2013
Móttekið: 17/10/2013
Rannsakað: 17/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4094/Árbæjarstífla/42-48-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

22. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13025320001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 18/10/2013
Móttekið: 18/10/2013
Rannsakað: 18/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4095/Gagnvegur/42-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,6°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)	0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6)	<0,05 mg/L
**Grugg	0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)	78 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

22. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13025560001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/10/2013
Móttekið: 22/10/2013
Rannsakað: 22/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4096/Laxalón/43-52-Re
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,80
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,52 NTU
**Leiðni (EVA3).....	77 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

25. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13025850001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 25/10/2013
Móttekið: 25/10/2013
Rannsakað: 25/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Víðines, hjúkrunarh. aldraða Kjalamesi, Reykjavík
Auðkenni : 4097/Víðines/43-Víðines-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 7,7°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,95
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,27 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 81 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

28. október, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
 Vinlandsleið 12
 113 Reykjavík
 Sími: (354)-422 5000
 Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
 Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
 Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
 5302697609
 Borgartún 12-14
 Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13026220001
 Vatn

Sýnatökudagsetning: 30/10/2013
 Móttekið: 30/10/2013
 Rannsakað: 30/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
 Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
 Auðkenni : 4098/Árbæjarstífla/44-48-Re
 Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
 Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 8°C
 Ástand vatnsbóls: Góður
 Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
 Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
 Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,00
 **Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
 **Grugg..... 0,37 NTU
 **Leiðni (EVA3)..... 86 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

4. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
 samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
 hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
 Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
 Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
 Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
 Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13026440001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 31/10/2013
Móttekið: 31/10/2013
Rannsakað: 31/10/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 4099/Ánanaust/44-30-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 4°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,10
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,50 NTU
**Leiðni (EVA3).....	86 µS/cm

Mat. sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

4. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Heilbrigðiseftirlit

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 4. desember 2013

Tilvísun: 2013100100

Niðurstöður rannsókna neysluvatns í nóvember 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af tíu sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í nóvember 2013.

Sýnin standast gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Erna Svanhvít Sveinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Meðfylgjandi:
Rannsóknaniðurstöður

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	06. DES. 2013
Afgr.m.:	EG.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13026860001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 06/11/2013
Móttekið: 06/11/2013
Rannsakað: 06/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4301/Laxalón/45-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig vatns: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	3
Kóliogerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,75
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	<0,10 NTU
**Leiðni (EVA3).....	79 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

11. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Anna Pála Vignisdóttir
anna.p.vignisdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIDURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13027120001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/11/2013
Móttekið: 08/11/2013
Rannsakað: 08/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 4302/Kringlumýri/45-48-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 4°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,10
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,19 NTU
**Leiðni (EVA3).....	84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

12. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13027380001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 12/11/2013
Móttekið: 12/11/2013
Rannsakað: 12/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4303/Árbæjarstífla/46-72-Re
Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,05
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,21 NTU
**Leiðni (EVA3).....	83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

15. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Slóða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13027540001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/11/2013
Móttekið: 13/11/2013
Rannsakað: 13/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöðin við Eiríksgötu, Reykjavík
Auðkenni : 4304/Eiríksgata/46-20-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 7°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,3°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóli gerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,15 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

18. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13027870001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 18/11/2013
Móttekið: 18/11/2013
Rannsakað: 18/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4306/Laxalón/47-52-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Ekki vitað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 1
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... <0,10 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 79 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

21. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matís ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13028110001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 19/11/2013
Móttekið: 19/11/2013
Rannsakað: 19/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Lokinhamra, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4307/Lokinhamrar/47-53-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,4°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	2
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,85
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,25 NTU
**Leiðni (EVA3).....	88 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

22. nóvember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANÍÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13028810001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 27/11/2013
Móttekið: 27/11/2013
Rannsakað: 27/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4309/Árbæjarstífla/48-72-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,05
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,29 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 84 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13029030001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 29/11/2013
Móttekið: 29/11/2013
Rannsakað: 29/11/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Dælustöð v/Gagnveg, Grafarvogi, Reykjavík
Auðkenni : 4310/Gagnvegur/48-23-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,7°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 1
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,27 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

2. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Reykjavíkurborg

Heilbrigðiseftirlit

Orkuveita Reykjavíkur, vatnsveita
Bæjarhálsi 1
110 REYKJAVÍK

Reykjavík, 20. desember 2013

Tilvísun: 2013100100

Niðurstöður rannsókna neysluvatns í desember 2013

Meðfylgjandi eru rannsóknaniðurstöður af sex sýnum, sem tekin voru af neysluvatni í desember 2013.

Sýnin standast gæðakröfur samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.

Virðingarfyllst
f.h. Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Erna Svanhvít Sveinsdóttir
Heilbrigðisfulltrúi

Meðfylgjandi:
Rannsóknaniðurstöður

Fóra:	7.4.2.0
ID:	
	02. JAN. 2014
Afgr.m.:	EG.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13029330001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 03/12/2013
Móttekið: 03/12/2013
Rannsakað: 03/12/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4312/Laxalón/49-52-Re
Tíðni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,1°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 8,90
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,14 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 79 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

6. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13029520001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 05/12/2013
Móttekið: 05/12/2013
Rannsakað: 05/12/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Kjalarnes
Auðkenni : 4314/Kjalarnes/49-Kjallanes-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 14°C
Ástand vatnsbólís: Góður
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 18,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kóliagerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,00
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,14 NTU
**Leiðni (EVA3).....	83 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

9. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13029830001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 10/12/2013
Móttekið: 10/12/2013
Rannsakað: 10/12/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús sunnan Árbæjarstíflu, Reykjavík
Auðkenni : 4315/Árbæjarstífla/50-72-Re
Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,10
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,13 NTU
**Leiðni (EVA3).....	85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

13. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13030280001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/12/2013
Móttekið: 13/12/2013
Rannsakað: 13/12/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús Ánanaustum, Reykjavík
Auðkenni : 4316/Ánanaust/50-38-Re
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 5,8°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)..... 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)..... 0
Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA2)..... 0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)..... 9,10
**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)..... <0,05 mg/L
**Grugg..... 0,11 NTU
**Leiðni (EVA3)..... 85 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

16. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklin Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR

Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13030400004
Vatn

Sýnatökudagsetning: 16/12/2013
Móttekið: 16/12/2013
Rannsakað: 16/12/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Laxalón, Grafarholti, Reykjavík
Auðkenni : 4318/Laxalón/51-52-Re
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 4°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,0°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	1
Kóliгерлар í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	8,95
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,40 NTU
**Leiðni (EVA3).....	81 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

19. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samykktaðar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimilidir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsókuð.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax: (354)-422 5001



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR

Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Reykjavíkurborg / Matvælaeftirlit
5302697609
Borgartún 12-14
Reykjavík - 5

Sýni Nr. R13030520001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 17/12/2013
Móttekið: 17/12/2013
Rannsakað: 17/12/2013

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : Lokahús við Kringlumýrarbraut, Reykjavík
Auðkenni : 4319/Kringlumýri/51-48-Re
Tíðni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6°C
Ástand vatnsbóls: Góður
Frágangur vatnsbóls: Lokað

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 4,2°C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2).....	0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5).....	0
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA2).....	0

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1).....	9,10
**Ammoníak, NH ₄ -N (mg/l) (EVA6).....	<0,05 mg/L
**Grugg.....	0,13 NTU
**Leiðni (EVA3).....	86 µS/cm

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

20. desember, 2013

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson
hrolfur.sigurdsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Fyrir aftan rannsóknaliði eru auðkenni rannsókna aðferða og má fá upplýsingar um heimildir þeirra á heimasíðu Matis ohf (www.matis.is).
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/rannsökuð.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Franklín Georgsson, sviðsstjóra.