



Sýni ehf
Víkurbær 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Rannsóknaniðurstöður



Niðurstöður gefnar út af faggildri prófunarstofu.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 4848-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 18.3.2019
Dags. rannsóknar: 18.3.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5
Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-3060	Neysluvatn, Garðabær, Íþróttahús Álftanes - krani kjallara, 18.03.19 kl: 09:30			
*	Örverutalning 22°C	13	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-3061	Neysluvatn, Garðabær - Hraunás, 18.03.19 kl: 10:00			
*	Örverutalning 22°C	19	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-3062	Neysluvatn, V. Reykjanesbraut / Vífilstaði, 18.03.19 kl: 10:00			
*	Örverutalning 22°C	2.800	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 21.3.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

* Ófaggildar mælingar

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Líffræðingur M.Sc.

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var. Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar. Ef afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Övissu efnagreininga miðast við 95% öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að fá ef þess er óskað. <1 = Ekki greinanlegt.



Rannsóknaniðurstöður



Niðurstöður gefnar út af fagglidri prófunarstofu.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 5151-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 16.4.2019
Dags. rannsóknar: 16.4.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5
Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-3938	Garðabær, Íþróttahús Breiðumýri Álftanes, neysluvatnsvaskur í kjallara. 16.04.2019, kl 11:00.			
*	Örverutalning 22°C	9	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kólligerlar, Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-3939	Garðabær, Hraunás. 16.04.2019, kl 11:00.			
*	Örverutalning 22°C	18	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kólligerlar, Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-3940	Garðabær, Við Vífilsstaði/Reykjanesbraut. 16.04.2019, kl 11:00.			
*	Örverutalning 22°C	2.300	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kólligerlar, Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	

Athugasemd við mælingu:

Kópavogur, 23.4.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

* Ófagglidar mælingar

Árný Árnadóttir
Framleiðslutæknir á matvælasviði

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var. Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki fagglidar. Ef afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95% öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að fá ef þess er óskað. <1 = Ekki greinanlegt.



Sýni ehf
Víkurbær 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Rannsóknaniðurstöður



Niðurstöður gefnar út af
fagglíðri prófunarstofu.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 6080-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 11.7.2019
Dags. rannsóknar: 11.7.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengillöður: Karítas Róbertsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5
Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-6425	Garðabær, Hraunás, 11.07.2019 kl 10:00			
*	Örverutalning 22°C	34	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnuslun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 15.7.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Líffræðingur M.Sc.

* Ófagglíðar mælingar

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var. Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki fagglíðar. Ef aðrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95% öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að fá ef þess er óskað. <1 = Ekki greinanlegt.



Sýni ehf
Víkurbær 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Rannsóknaniðurstöður



Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 6072-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 11.7.2019
Dags. rannsóknar: 11.7.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5
Hitastig við móttöku 16 °C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-6424	Álftanes, Íþróttahús Breiðumýri. Neyslusvatn, krani í kjallara, 11.07.2019 kl 09:30			
*	Örverutalning 22°C	120	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 15.7.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Líffræðingur M.Sc.

* Ófaggildar mælingar



Sýni ehf
Víkurbær 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Rannsóknaniðurstöður



Accred no: 1701
Ísland
ISO/IEC 17025
Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 6564-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 28.8.2019
Dags. rannsóknar: 28.8.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengiliður: Karftas Róbertsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5
Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-8067	Neysluvatnssýni. Garðabær. Reykjanesbraut. 28.08.2019 Kl.09:30.			
*	Örverutalning 22°C	1.000	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,02	NTU	
19-8068	Neysluvatnssýni. Garðabær. Hraunás. 28.08.2019 Kl.09:40.			
*	Örverutalning 22°C	16	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-8069	Neysluvatnssýni. Garðabær. Íþróttahús v. Breiðumýri. 28.08.2019 Kl.09:55.			
*	Örverutalning 22°C	12	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 2.9.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Erla Heiðrún Benediktsdóttir
Líffræðingur M.Sc.

* Ófaggildar mælingar

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var. Upplýsingar um næmni aðferða má finna á www.syni.is. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar. Ef afrita á hluta skýrslu þarf skriflegt samþykki frá Sýni ehf. Óvissa efnagreininga miðast við 95% öryggismörk (k=2). Upplýsingar um óvissu örverugreininga er hægt að fá ef þess er óskað. <1 = Ekki greinanlegt.



Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 6930-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 25.9.2019
Dags. rannsóknar: 26.9.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengiliður: RÍkharður F. Friðriksson
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-9072	Neysluvatnssýni, Garðabær, 1. Álftanes. Krani í kjallara í Íþróttahúsi Breiðumýri, 25.09.2019, kl. 14:20.			
*	Örverutalning 22°C	940	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0.14	NTU	
19-9073	Neysluvatnssýni, Garðabær, 2. Brunnur við Hraunás, Garðabæ, 25.09.2019, kl. 15:15.			
*	Örverutalning 22°C	21	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0.02	NTU	
19-9074	Neysluvatnssýni, Garðabær, 3. Brunnur við Reykjanesbraut, Garðabæ, 25.09.2019, kl. 15:30.			
*	Örverutalning 22°C	20	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusfun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0.05	NTU	

Kópavogur, 30.9.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Harpa Hlynsdóttir
Matvælafræðingur

* Ófaggildar mælingar



Rannsóknaniðurstöður



Niðurstöður gefnar út af faggildri prófunarstofu.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs
Garðatorgi 5
210 Garðabær

Skýrsla nr.: 7353-19
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 29.10.2019
Dags. rannsóknar: 29.10.2019
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Garðatorgi 5

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
19-10198	Neysluvatnssýni, Garðabær, Íþróttahús Álftanesi. 29.10.19, kl.10:00.			
*	Örverutalning 22°C	250	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusúun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-10199	Neysluvatnssýni, Garðabær, Hraunás. 29.10.19, kl.10:15.			
*	Örverutalning 22°C	18	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusúun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	
19-10200	Neysluvatnssýni, Garðabær, Reykjanesbraut. 29.10.19, kl.10:30.			
*	Örverutalning 22°C	31	/ 100 ml	ISO 6222:1999
	Kóligerlar, Himnusúun	< 1	/ 100 ml	ÍST EN ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 1.11.2019

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Harpa Hlynsdóttir
Matvælafræðingur

* Ófaggildar mælingar